



AIRE INTEGRAL, S.A. DE C.V.
 Repto. San Ernesto No. 14-A, Senda Fátima,
 Colonia Costa Rica, San Salvador.
 Tels.: 2270-2134, 2130-9954 • Fax: 2521-5459
 Correo Electrónico: grupointegralsadecv@hotmail.com

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL
 18SD000C
00000364
 REGISTRO N° 274318-7
 NIT N° 0614-111018-104-8

Fecha: 30-10-2020
 Cond. de pago: Crédito a 30 días
 Cliente: Cotecma de El Salvador S.A. de C.V.
 Dirección: Calle Llamas del Bosque Pte. Urb. Medio Sol #21
 Municipio: Antigua Guatemala
 Departamento: La Libertad
 Giro: Senicor NCP

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio reparación de fuga en tubería de gas A/C, cambio de compresor y carga completa de gas. (Sala de reuniones) integral	\$793.64			\$793.64
Son: Cientos noventa y seis \$100					
Recibido por:		Firma			
Entregado por:		Firma			
Nombre		Nombre			
Firma		Firma			
Original (Bianco): Cliente Duplicado (Celeste): Emisor Triplicado (Verde): Cliente Cuaduplicado (Amarillo): Contabilidad					
REG. No. 195074-NIT, 0614-270774-114-8 • Autorización de Imprenta N° 1061 • Fecha de autorización: 07-05-2010 Traje: 18SD000C1 al: 18SD000C500 • Fecha de resolución: 08-11-2018 • Número de Resolución: 10203-RES-CR-54975-2018					
ROMÁTICA - Elsa Guadalupe Grande Miranda • Calle Principal # 318, Colonia Mierva, San Salvador					

Sumas	\$793.64				
(+) IVA	\$103.19				
Sub-total					
(-) IVA Retenido					
Ventas No Sujetas					
Ventas Exentas					
Total					\$896.81

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Cliente: Cotacana Santa Elena Frecuencia: Mensual Bimensual Trimestral
 Correspondiente al mes de: Octubre
 Ubicación: Sala de reuniones Marca: Carrier Modelo: 48,000Btu Serie: _____
 Tipo de equipo: Central

SERVICIO REALIZADO DURANTE LA INSPECCION

Condiciones del Equipo: Operación Normal: A Necesita servicio adicional: B Necesita Reparación: C

	CONDICION		CONDICION
EVAPORADOR		TURBINA Y TRANSMISION	
Chequeo de la condición del Serpentin:	_____	Chequeo de turbina y baleros del motor:	_____
Chequeo de la bandeja y tubería de drenaje:	_____	Consumo de amperaje del motor:	_____
Limpieza y estado de los filtros de aire:	_____	Chequeo por vibraciones o ruidos anormales:	_____
Temperatura del aire de suministro:	_____ °F	Chequeo del estado y tensión de la faja:	_____
CONDENSADOR		CONTROLES ELECTRICOS	
Chequeo de la condición del Serpentin:	_____	Chequeo de la operación y limpieza del termostato:	_____
Temperatura del aire de descarga:	_____ °F	Chequeo del protector de frecuencia, fase y voltaje:	_____
Chequeo de las presiones del refrigerante:		Chequeo de los contactores de motores y compresor:	_____
Alta <u>250</u> Psi. / Baja <u>65</u> Psi.		Chequeo de los relays y seteo de los reles bimetálicos:	_____
Consumos de energía del compresor:		Chequeo del funcionamiento de los switches de presión:	_____
Run <u>20.1</u> Común <u>20.1</u> Start <u>8.5</u>		Chequeo del alambrado desde el switch de desconexión	_____
Amps: <u>20.1</u> Voltaje: <u>231</u>		hasta la unidad incluyendo térmicos y fusibles:	_____
Amperaje de Fases de Voltaje Directo		Verificar el estado del poliducto y línea de 24 voltios:	_____
L1 _____ L2 _____ L3 _____		Verificar el estado de anclaje de los controles:	_____
Chequeo por ruidos y vibraciones anormales:	_____	COMPRESOR	
Consumo de energía del motor del condensador:		Chequeo del nivel de aceite en el cárter:	_____
Amps: <u>1.4</u> Voltaje: <u>231</u>		Chequeo del estado y funcionamiento de presostatos de aceite:	_____
CIRCUITO DE REFRIGERACION		Chequeo del estado y apriete de los bornes:	_____
Chequeo del sistema de tuberías de refrigeración por fugas	_____	Verificar el estado y funcionamiento de la resistencia del cárter:	_____
de gas o de aceite:	_____	(si los hay)	_____
Estado del aislamiento de las tuberías:	_____	SISTEMA DE DISTRIBUCION Y RETORNO DEL AIRE	
Estado de los soportes de las tuberías:	_____	Revisar el estado de rejillas y difusores por ruidos anormales:	_____
Estado del filtro secador:	_____	Revisar el estado de funcionamiento de los dampers:	_____
Estado del visor de líquido:	_____	Revisión del ducto por fugas de aire:	_____
Estado de la válvula de paso:	_____	Limpieza de rejillas y difusores:	_____
Estado de la válvula de expansión o acurrator:	_____	Revisión del estado de los fuelles en suministro y retorno:	_____
		Revisión del estado y separación de los colgantes:	_____
		Revisar el estado del aislamiento por deterioro o falla:	_____

Observaciones y Comentarios Adicionales: Se realizo cambio de compresor, filtro, visor, valvula. Presurizacion con nitrogeno, vacio en tubería carga completa de gas R-22, cambio de capacitor de marcha de compresor

Joel, Fernando
Nombre del Técnico

Recibe: Jaquel Guadalupe
Nombre



Fecha de Mantenimiento: 30-10-2020