



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A

Col. Costa Rica, San Salvador.

E-mail: ventas@aireintegral.com

Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0149

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Del Caribe

Dirección: Santa Fecla

Teléfono:

Fecha: 12-07-21

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-410a

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: piso techo	Presiones: Alta 380Psi / Baja 115 Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: Lennox	Energía Compresor: Run / Común 21	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: 60,000 Btu/h	Start: / Amperaje: 23 / Voltaje: 220	COMPRESOR
Ubicación: Sala de Ventas	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cáter: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: 1.4 / Voltaje: 220	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cáter:

SOLUCION APLICADA

Se Realizo Mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Carlos

Técnico de Servicio

[Firma]

Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado