



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A  
Col. Costa Rica, San Salvador.  
E-mail: [ventas@aireintegral.com](mailto:ventas@aireintegral.com)  
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0131

Nombre: Del Caribe

Dirección: Soyapango

Teléfono:

Fecha: 06-julio-21

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-410A

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS

Modelo: piso techo

Marca: Lennox

Capacidad: 60,000 Btu/h

Ubicación: sala de ventas

Serie Equipo:

DETALLE

CONDENSADOR

Presiones: Alta 420 Psi / Baja 120 Psi

Energía Compresor: Run / Común

Start: / Amperaje: 18.5 / Voltaje: 220

Consumo de Energía Motor Condensador:

Amperaje: 0.8 / Voltaje: 220

Ruidos o Vibraciones Anormales:

EVAPORADOR

Serpentin:  Bandeja y tubería:

Filtros:  Temperatura aire:

COMPRESOR

Nivel Aceite Cáster: Presostatos de Aceite

Estado y Apriete de Borne:

Estado de Resistencia de Cáster:

SOLUCION APLICADA

Se le Realizo Mantenimiento preventivo

\* Se recomienda Mantenimiento correctivo para mejorar funcionamiento

TRABAJO REALIZADO

Rastreo de fuga

Mantenimiento Correctivo

Mantenimiento Preventivo

Carga de gas

Líneas Calentadas

Otro

ESTADO:  A cotizar  Pendiente Autorización  Finalizado  Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.