



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE SERVICIO Nº 0050

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Del Caribe
Dirección: Bulevar Constitución
Teléfono: _____ Fecha: 08-03-2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

El equipo se encuentra trabajando normal

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

DETALLE

Modelo: <u>piso techo</u>	<u>presión de baja 125 psi</u>
Marca: <u>Lennox</u>	<u>presión de alta 320 psi</u>
Capacidad: <u>36.000 Btu/h</u>	
Ubicación: <u>Sala de ventas</u>	
Serie Equipo: _____	

SOLUCION APLICADA

TRABAJO REALIZADO

Se le Realizo Mantenimiento preventivo

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

ESTADO

- A cotizar
- Pendiente Autorización
- Finalizado
- Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel

Técnico de Servicio

[Signature]
MISOAN

Cliente

No. Ticket Asociado