



**AIRE INTEGRAL**

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A  
Col. Costa Rica, San Salvador.  
E-mail: [ventas@aireintegral.com](mailto:ventas@aireintegral.com)  
Cel. 7435-0648

**HOJA DE SERVICIO** N° 0057

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: Distribuidora de Caribe  
 Dirección: Calle el progreso  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha: 09-03-2021

**ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO**

Equipo en buenas condiciones

**PROBLEMA REPORTADO**

Se realizó mantenimiento preventivo  
Equipo queda trabajando normal

**CARACTERISTICAS DEL EQUIPO**

**DETALLE**

Modelo: <u>mini split</u>	<u>Equipo necesita mantenimiento</u>
Marca: <u>Comfortstar</u>	<u>correctivo</u>
Capacidad: <u>12,000 Btu</u>	
Ubicación: <u>Caja</u>	
Serie Equipo: _____	

**SOLUCION APLICADA**

**TRABAJO REALIZADO**

	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro

**ESTADO**

A cotizar     Pendiente Autorización     Finalizado     Pendiente de Solucionar

**MATERIALES UTILIZADOS**

**MEDIDA**

**CANTIDAD**

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Carlos

Técnico de Servicio

Abigail Orantes

Cliente

No. Ticket Asociado



**AIRE INTEGRAL**

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A  
Col. Costa Rica, San Salvador.  
E-mail: [ventas@aireintegral.com](mailto:ventas@aireintegral.com)  
Cel. 7435-0648

**HOJA DE SERVICIO** Nº **0059**

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: Distribuidora del Caribe

Dirección: Calle el progreso

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha: 09-03-2021

**ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO**

Equipo en buen estado

**PROBLEMA REPORTADO**

Se realizo mantenimiento preventivo  
Equipo queda trabajando normal

**CARACTERISTICAS DEL EQUIPO**

**DETALLE**

Modelo: Pyso techo

Marca: Comfort star

Capacidad: 60,000

Ubicación: Salon Ventas

Serie Equipo: \_\_\_\_\_

**SOLUCION APLICADA**

**TRABAJO REALIZADO**

	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro

**ESTADO**

A cotizar     Pendiente Autorización     Finalizado     Pendiente de Solucionar

**MATERIALES UTILIZADOS**

**MEDIDA**

**CANTIDAD**

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Técnico de Servicio

Nancyali Orantes  
Cliente

No. Ticket Asociado



**AIRE INTEGRAL**

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A  
Col. Costa Rica, San Salvador.  
E-mail: [ventas@aireintegral.com](mailto:ventas@aireintegral.com)  
Cel. 7435-0648

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: Distribuidora del Caribe  
 Dirección: Calle el progreso  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha: 09-09-2021

**ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO**

Equipo en buen estado

**PROBLEMA REPORTADO**

Se realizó mantenimiento preventivo  
Equipo queda trabajando normal

**CARACTERISTICAS DEL EQUIPO**

**DETALLE**

Modelo: <u>mini split</u>	
Marca: <u>York</u>	
Capacidad: <u>12,000</u>	
Ubicación: <u>servidor</u>	
Serie Equipo: _____	

**SOLUCION APLICADA**

**TRABAJO REALIZADO**

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

**ESTADO**

- A cotizar   
  Pendiente Autorización   
  Finalizado   
  Pendiente de Solucionar

**MATERIALES UTILIZADOS**

**MEDIDA**

**CANTIDAD**

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Carlos - Jool  
Técnico de Servicio

Arnyalli Orantes  
Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A  
Col. Costa Rica, San Salvador.  
E-mail: ventas@aireintegral.com  
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE SERVICIO N° 0056

Nombre: Distribuidora del Caribe  
Dirección: Calle el progreso  
Teléfono: Fecha: 09-03-2021

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

Equipo en buenas condiciones

PROBLEMA REPORTADO

Se realizó mantenimiento preventivo  
Equipo queda trabajando normal

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DETALLE
Modelo: mini split	
Marca: Concert star	
Capacidad: 12,000 BTU	
Ubicación: RR-111 oficina	
Serie Equipo: Contigien Sala reuniones	

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro

ESTADO  A cotizar  Pendiente Autorización  Finalizado  Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Carlos

Técnico de Servicio

Adhyalli Orantes

Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A  
Col. Costa Rica, San Salvador.  
E-mail: [ventas@aireintegral.com](mailto:ventas@aireintegral.com)  
Cel. 7435-0648

HOJA DE SERVICIO Nº 0055

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: *Distribuidora del Caribe*  
Dirección: *calle el progreso*  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha: *09-03-2021*

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

*Equipo en buen estado*

PROBLEMA REPORTADO

*Se realiza mantenimiento preventivo  
Equipo queda trabajando normal*

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

DETALLE

Modelo: *mini split*  
Marca: *Comfort star*  
Capacidad: *12,000*  
Ubicación: *Sala reuniones*  
Serie Equipo: \_\_\_\_\_

SOLUCION APLICADA

TRABAJO REALIZADO

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

ESTADO

- A cotizar
- Pendiente Autorización
- Finalizado
- Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

*Carlos*  
Técnico de Servicio

*Nahyalli Orantes*  
Cliente

No. Ticket Asociado



**AIRE INTEGRAL**

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A  
Col. Costa Rica, San Salvador.  
E-mail: [ventas@aireintegral.com](mailto:ventas@aireintegral.com)  
Cel. 7435-0648

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: Distribuidora del Caribe  
Dirección: Calle el progreso  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha: 09-03-2021

**ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO**

Equipo se encuentra en buen estado

**PROBLEMA REPORTADO**

Se realizó mantenimiento preventivo  
Equipo queda trabajando normal

**CARACTERISTICAS DEL EQUIPO**

**DETALLE**

Modelo: mini split  
Marca: Comfort star  
Capacidad: 12,000 BTU  
Ubicación: q. uso múltiple  
Serie Equipo: onexo bolsa de polvo

**SOLUCION APLICADA**

**TRABAJO REALIZADO**

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo**
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

**ESTADO**

- A cotizar
- Pendiente Autorización
- Finalizado
- Pendiente de Solucionar

**MATERIALES UTILIZADOS**

**MEDIDA**

**CANTIDAD**

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Carlos

Técnico de Servicio

Adriana Orantes

Cliente

No. Ticket Asociado



**AIRE INTEGRAL**

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A  
Col. Costa Rica, San Salvador.  
E-mail: [ventas@aireintegral.com](mailto:ventas@aireintegral.com)  
Cel. 7435-0648

**HOJA DE SERVICIO** Nº **0053**

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: Distribuidora del Caribe  
Dirección: Calle el progreso  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha: 09-03-2021

**ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO**

Equipo en buenas condiciones

**PROBLEMA REPORTADO**

Se realizó mantenimiento preventivo  
Equipo queda trabajando normal

**CARACTERISTICAS DEL EQUIPO**

**DETALLE**

Modelo: mini split  
Marca: Mastertech  
Capacidad: 12,000 Btu  
Ubicación: deje producción  
Serie Equipo: \_\_\_\_\_

**SOLUCION APLICADA**

**TRABAJO REALIZADO**

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

**ESTADO**

- A cotizar
- Pendiente Autorización
- Finalizado
- Pendiente de Solucionar

**MATERIALES UTILIZADOS**

**MEDIDA      CANTIDAD**

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante **NO** será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de **NUEVO** se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Nelson - Joel  
Técnico de Servicio

Alanyalli Orantes  
Cliente

\_\_\_\_\_  
No. Ticket Asociado



**AIRE INTEGRAL**

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A

Col. Costa Rica, San Salvador.

E-mail: [ventas@aireIntegral.com](mailto:ventas@aireIntegral.com)

Cel. 7435-0648

**HOJA DE SERVICIO N°**

**0052**

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: Distribuidora del Caribe

Dirección: Calle el progreso

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha: 9-03-2021

**ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO**

Equipo en buenas condiciones

**PROBLEMA REPORTADO**

Se realiza mantenimiento preventivo  
Equipo queda trabajando normal

**CARACTERISTICAS DEL EQUIPO**

**DETALLE**

Modelo: <u>mini split</u>	<u>Se realizo limpieza de serpentín, bandeja, drenaje, filtros, carcasa turbina</u>
Marca: <u>Lennox</u>	
Capacidad: _____	
Ubicación: <u>Producción</u>	
Serie Equipo: _____	

**SOLUCION APLICADA**

**TRABAJO REALIZADO**

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo**
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

**ESTADO**

- A cotizar   
 Pendiente Autorización   
 Finalizado   
 Pendiente de Solucionar

**MATERIALES UTILIZADOS**

**MEDIDA      CANTIDAD**

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Carlos - Joel

Técnico de Servicio

Nahyalli Orantes

Cliente

No. Ticket Asociado